

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	776	Landratsamt Lindau (Bodensee)	32-824-10/03
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	776	Landratsamt Lindau (Bodensee)	32-824-10/04
Betreiber	[Name]	Fa. Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	2.6		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Pfänderstraße 50 - 52		
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	J
Anlage	[Bez.]	Galvanik		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	11.03.2025	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Änderungsgenehmigung vom 28.07.2017	
	Anforderungsliste [J/N]			
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Nichteinhaltung von Lärmschutzauflagen	Sanierungsmaßnahmen nach Zeitplan		Immissionsschutzverwaltung	
Nichteinhaltung von Luftreinhaltauflagen	Überwachungsmaßnahmen zur weitergehenden Funktionskontrolle der Abluftreinigungsanlagen		Immissionsschutzverwaltung	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL